

การดำเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำปี ประจำปี ๒๕๖๔

เรื่องร้องเรียน	วันที่รับเรื่องร้องเรียน/ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	รูปภาพการดำเนินการ
ตรวจสอบการทำการก่อสร้างถนนลาดยางสายนำเจริญ ม.๘ ต.คันธุลีเชื่อมต่อ ม.๔ คลองพา โดยมีการวางท่อระบายน้ำ ทำให้เกิดน้ำกัดเซาะเป็นร่องน้ำกว้าง และน้ำไหลเข้าที่ดินของผู้ร้อง ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี	วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔	วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตรวจสอบการทำการก่อสร้างถนนเป็นการวางท่อปกติ แต่สภาพภูมิศาสตร์ เป็นพื้นที่ลาดชัน เมื่อฝนตกน้ำได้ชะล้างหน้าดิน ตะกอนดินมากองขวางในท่อระบายน้ำ และการกัดเซาะเกิดจากน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านลงสู่ห้วยมอด ซึ่งเป็นลำห้วยสาธารณะ จึงไม่จำเป็นต้องถมดินตามคำร้อง โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการฉีดน้ำไล่ตะกอนที่ตกค้างในท่อระบายน้ำเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นแล้ว วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แจ้งเรื่องกลับไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี	