บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี (สำนักปลัด)

ที่ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนที่ผ่านการใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ครัวเรือน เกษตรกรรม ฯลฯ ซึ่งพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกรายงานผลของการทำการบำบัดน้ำเสียของเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองแหล่งกำเนินมลพิษตามมาตรา ๘๐แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ได้ดำเนินการประสานให้ทางผู้นำหมู่บ้านสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย และได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากการรายงานผลการดำเนินงานสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนพบว่า การตรวจสอบครัวเรือนไม่พบปัญหาการปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน เนื่องจากประชาชนปล่อยน้ำไหลลงพื้นที่ว่าง ไม่มีการปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ แต่พบปัญหาของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยน้ำเสียลงคูน้ำสาธารณะ และที่ดินข้างเคียงที่ติดกับโรงงานทำให้เกิดน้ำเสีย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย ช่วยอักษร)
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุพรรณณี แพชนะ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เห็นชอบตามเสนอ

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมพล โกศลสมบูรณ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นายสมานพันธ์ รักษ์ประสงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ผู้รายงาน

(นางสาวสุดารัตน์ ชัยเดชานนท์)

ตำแหน่ง ครู

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้ที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วิธีการพัฒนา	ระยะเวลาในการพัฒนา	ผลที่ได้รับจากการพัฒนา
๑	นางสาวสุดารัตน์ ชัยเดชานนท์	ครู	การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ	๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	ได้รับความรู้และแนวทางในการจัดการเรียนรู้
๒	นายสมชาย ใจดี	ครู	การศึกษาดูงาน	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนต้นแบบ
๓	นางสาวพรทิพย์ แสงทอง	ครู	การอบรมออนไลน์	๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	ได้รับวุฒิบัตรและนำมาใช้ในการสอน
๔	นายวิทยา มั่นคง	ครู	การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ	๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	ได้รับความรู้และแนวทางในการจัดการเรียนรู้
๕	นางสาวกนกวรรณ ศรีสุข	ครู	การศึกษาดูงาน	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนต้นแบบ
๖	นายธนพล วงศ์ดี	ครู	การอบรมออนไลน์	๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	ได้รับวุฒิบัตรและนำมาใช้ในการสอน
๗	นางสาวปิยะนุช เกตุแก้ว	ครู	การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ	๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	ได้รับความรู้และแนวทางในการจัดการเรียนรู้
๘	นายอนุชา ทองดี	ครู	การศึกษาดูงาน	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนต้นแบบ
๙	นางสาวจิราพร บุญมี	ครู	การอบรมออนไลน์	๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	ได้รับวุฒิบัตรและนำมาใช้ในการสอน
๑๐	นายกิตติ รักษ์ดี	ครู	การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ	๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	ได้รับความรู้และแนวทางในการจัดการเรียนรู้
๑๑	นางสาวอรุณี สุขใส	ครู	การศึกษาดูงาน	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนต้นแบบ
๑๒	นายประเสริฐ มีสุข	ครู	การอบรมออนไลน์	๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	ได้รับวุฒิบัตรและนำมาใช้ในการสอน
๑๓	นางสาวพิมพ์ใจ ดีงาม	ครู	การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ	๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	ได้รับความรู้และแนวทางในการจัดการเรียนรู้
๑๔	นายสุรชัย แก้วมณี	ครู	การศึกษาดูงาน	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนต้นแบบ
๑๕	นางสาวนิตยา พรหมมา	ครู	การอบรมออนไลน์	๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	ได้รับวุฒิบัตรและนำมาใช้ในการสอน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้ตรวจ

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

หมู่ที่.....1.....

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าขนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ประสบปัญหาน้ำเสีย	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟป่า	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	

ผู้รับรอง.....

(นายเกรียงศักดิ์ ศิริรัตน์)

หมู่ที่ .....1.....

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

หมู่ที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ประสบปัญหาน้ำเสีย	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟป่า	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	

ผู้รับรอง.....

(นายนิพนธ์ อำดัย)

ผญบ. หมู่ที่ 1

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

หมู่ที่...3.....

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ประสบปัญหาน้ำเสีย	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟป่า	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	

ผู้รับรอง.....

(นายยงญ บัวทอง)

กำนันตำบลคันธุลี

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

หมู่ที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ประสบปัญหาน้ำเสีย	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	—	—	
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	—	—	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	—	—	
ผิวดินที่พังทลาย	—	—	
การเลี้ยงปศุสัตว์	—	—	
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	—	—	
ไฟป่า	—	—	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	—	—	

ผู้รับรอง.....

(.....)

ผญบ. หมู่ที่ 4

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

หมู่ที่...5....

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ประสบปัญหาน้ำเสีย	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟป่า	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	

ผู้รับรอง.....

(นายสุรทพ กล่ำเสน)

ผญบ. หมู่ที่ 5

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

หมู่ที่...6.....

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ประสบปัญหาน้ำเสีย	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟป่า	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	

ผู้รับรอง.....

(นายสมนึก อินทร์แม้น)

ผญบ.หมู่ที่ ...6.....

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

หมู่ที่.....7.....

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ประสบปัญหาน้ำเสีย	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	1	โรงงานไม้ชานอุ่ง	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟป่า	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	

ผู้รับรอง...../ [signature] /.....

(นายเมธี หิงห้อย)

ผญบ. หมู่ที่ .....7.....

การปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะของโรงงานไม้ซานมู้ หมู่ที่ ๗

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

หมู่ที่.....8.....

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ประสบปัญหาน้ำเสีย	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	✓	✓	
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	✓	✓	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	✓	✓	
ผิวดินที่พังทลาย	✓	✓	
การเลี้ยงปศุสัตว์	✓	✓	
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	✓	✓	
ไฟป่า	✓	✓	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	✓	✓	

ผู้รับรอง.....

(นายจิรวี ธรรมฤทธิ์)

ผผบ. หมู่ที่ .....8.....

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

หมู่ที่ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ประสบปัญหาน้ำเสีย	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟป่า	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	

ผู้รับรอง.....

(.....)

อบต. คันธุลี หมู่ที่ 9

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

หมู่ที่....10....

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ประสบปัญหาน้ำเสีย	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟป่า	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	

ผู้รับรอง.....

(.....)

ผญบ. หมู่ที่ .....10.....

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

หมู่ที่.....11.....

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ประสบปัญหาน้ำเสีย	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	—	—	
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	—	—	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	—	—	
ผิวดินที่พังทลาย	—	—	
การเลี้ยงปศุสัตว์	—	—	
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	—	—	
ไฟป่า	—	—	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	—	—	

ผู้รับรอง.....

(.....นายสมชาย วองธารักษ์.....)

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ .....11.....

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

หมู่ที่...12...

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ประสบปัญหาน้ำเสีย	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟป่า	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	

ผู้รับรอง.....

(นายพิสิฐ แก้วยาว)

ผญบ.หมู่ที่ 12

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

หมู่ที่ 13

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ประสบปัญหาน้ำเสีย	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟป่า	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	

ผู้รับรอง.....

(นาย ปรีชา เหล่าปรีชาชาญ)

ผญบ หมู่ที่ 13

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

หมู่ที่...14.....

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ประสบปัญหาน้ำเสีย	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟป่า	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	

ผู้รับรอง.....

(.....)

ผญบ.หมู่ที่ .....14.....